

関節外科 2018年1月号 (Vol.37 No.1) お詫びと訂正

関節外科 2018年1月号 (Vol.37 No.1) の「目次 (p.3)」と「足関節骨折に用いるプレートの徹底比較 (p.75表3)」に誤りがございました。正しくは下記の通りです。

ここにお詫びして、訂正いたします。

p.3 目次

誤	正
2017年 Vol.37	2018年 Vol.37

p.75 表3 Suzy Tibia Plate (HOYA Technosurgical社) の欄

	誤	正
関節面直上の遠位スクリュー数	3本	<u>Narrowタイプ 3本</u> <u>Wideタイプ 4本</u>
最遠位スクリュー径・数	Narrowタイプ 3本 Wideタイプ 4本	<u>3.5mmスクリューが2本</u>